
第1報 2019年10月16日

令和元年台風第19号による災害復旧資材供給情報

主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

このたびの台風19号により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、2019年10月16日までに収集した情報をもとに第1報をとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、被災地域の復旧作業の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当社が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

【東北地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
岩手県	生コンクリート	宮古地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。1～2日で稼働再開の見通し。 岩泉地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。1週間ほどで稼働再開の見通し。 その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。
	骨材・砕石	釜石地区の1工場が選別工場への道路が寸断されているものの、在庫品で対応している。その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
宮城県	生コンクリート	大河原地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。本日、稼働再開の見通し。その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。
	骨材・砕石	丸森地区の1工場が土砂による道路寸断のため出荷不可。稼働再開の目途は不明。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
福島県	生コンクリート	いわき地区の1工場、郡山地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。
	骨材・砕石	福島地区の2工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。 南相馬地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。また、別の2工場が近隣道路の土砂堆積により出荷ができない状況にある。 その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	南相馬地区の1工場は浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。 いわき地区の1工場は断水により稼働停止中のため、在庫品で対応している。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通りに稼働しており供給に問題はない。

【北陸地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
新潟県	生コンクリート	長岡地区の1工場に浸水の被害があったものの、供給に影響なく、全社通常通り稼働。
	骨材・砕石	津川地区において4工場のうち1工場に浸水被害あり。除去作業を含め稼働再開まで1週間～10日程度の予定。 長岡地区の1工場が水没による機械故障により稼働停止中。稼働再開時期は未定だが、当面在庫販売にて対応。その他の工場は通常通り稼働で供給に問題ない。 津南地区において5工場のうち2工場にて浸水被害あり。未だ水が引いておらず、被害状況不明。2工場については当面稼働停止の見込み。
	アスファルト混合物	通常通り稼働。
	コンクリート二次製品	通常通り稼働。

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

【関東地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
茨城県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	常陸大宮市の1社1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他の工場は通常通り稼働で、供給に問題はない。
	アスファルト混合物	筑西市内の1社1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働しており、供給に問題はない。
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
栃木県	生コンクリート	小山地区3社3工場のうち1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働しており供給に問題はない。
	骨材・砕石	県内26社27工場のうち、3工場が土砂崩れにより稼働停止中、2工場が浸水被害により稼働停止中、1工場が道路陥没により出荷停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働しており供給に問題はない。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	那須烏山地区4工場うち2工場は浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働しており供給に問題はない。
群馬県	生コンクリート	通常通り稼働。吾妻地区では道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	骨材・砕石	富岡地区1社1工場が土砂流入等の被害をうけ稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他工場は概ね通常通り稼働だが、一部の工場については確認中。吾妻地区では道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	アスファルト混合物	通常通り稼働。吾妻地区では道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	コンクリート二次製品	渋川市内の1社1工場が土砂流入等の被害をうけ稼働停止中のため、在庫品で対応している。稼働再開の目途は不明。吾妻地区では道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
埼玉県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働。一部地区で道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	アスファルト混合物	朝霞市内の1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働で、供給に問題はない。
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
千葉県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

【関東地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
東京都	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	多摩地区にある9工場が被災。浸水被害による稼働停止や、土砂による道路寸断のため出荷不可となっている工場があるが、詳細は確認中。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
神奈川県	生コンクリート	川崎地区1工場が電気系統故障により稼働停止中。その他周辺工場は通常通り稼働しており、供給に問題はない。
	骨材・砕石	足柄地区1工場が設備破損と土砂流入のため出荷不可。稼働再開の目途は不明。その他工場は概ね通常通り稼働だが、一部の工場については確認中。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
山梨県	生コンクリート	通常通り稼働。大月地区で道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	骨材・砕石	通常通り稼働。大月地区で道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	アスファルト混合物	通常通り稼働。大月地区で道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
	コンクリート二次製品	通常通り稼働。大月地区で道路への土砂流入等により輸送面に影響が及んでいる。
長野県	生コンクリート	長野市内2工場が被災。そのうち1工場は浸水被害により稼働停止中。1ヶ月ほどで稼働再開の見通し。1工場は電気系統故障により稼働停止中。1週間ほどで稼働再開の見通し。千曲市内1工場が設備破損により稼働停止中。2週間ほどで稼働再開の見通し。佐久市内1工場が浸水被害により稼働停止中。1ヶ月ほどで稼働再開の見通し。その他周辺工場は通常通り稼働しており、供給に問題はない。
	骨材・砕石	中野市内1工場が浸水被害により稼働停止中。2～4週間ほどで稼働再開の見通し。長野市内1工場が電話不通のため確認中。上田市内1工場が土砂による道路寸断のため出荷不可。1～2ヶ月ほどで稼働再開の見通し。東御市内1工場が停電により稼働停止中。2～3日ほどで稼働再開の見通し。長和町内1工場が土砂による道路寸断のため出荷不可。1ヶ月ほどで稼働再開の見通し。佐久穂町内1工場土砂による道路寸断のため出荷不可。2～3ヶ月ほどで稼働再開の見通し。富士見町内1工場が土砂による道路寸断のため出荷不可。1週間ほどで稼働再開の見通し。
	アスファルト混合物	東御市内1工場が土砂流入等の被害をうけ稼働停止中。稼働再開の目途は不明。その他周辺工場は通常通り稼働で、供給に問題はない。
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

【中部地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
静岡県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働