

---

第2報 平成30年7月11日

「平成30年7月豪雨」による災害復旧資材供給情報

## 主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

---

このたびの西日本を中心とした記録的な大雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、電話などによる取材により確認を継続しております。

平成30年7月11日午前までに収集した情報をもとにとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、被災地域が九州から中部の広範囲にわたるため、各被災地域の情報が得られ次第提供させていただきます。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

今回新たに確認できた地域は、「地域」名称を赤字で表示しています。

掲載内容が前号までの情報は、「地域」欄にカッコ書きで提供号数を記載しています。

### 【九州地区】

| 地域   | 資材名称       | 稼働及び供給状況  |
|------|------------|---|
| 福岡県  | 生コンクリート    | 久留米市内の1工場が浸水による生産設備の故障により出荷停止となっているが、7月12日に稼働再開の予定。その他の工場は供給に問題はない。 |
|      | 骨材・砕石      | 通常通り稼働  |
|      | アスファルト混合物  | 通常通り稼働  |
|      | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |
| 佐賀県  | 生コンクリート    | 通常通り稼働  |
|      | 骨材・砕石      | 通常通り稼働  |
|      | アスファルト混合物  | 通常通り稼働  |
|      | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |
| 鹿児島県 | 生コンクリート    | 通常通り稼働  |
|      | 骨材・砕石      | 通常通り稼働  |
|      | アスファルト混合物  | 通常通り稼働  |
|      | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【中国地区】

| 地域  | 資材名称       | 稼働及び供給状況  |
|-----|------------|---|
| 岡山県 | 生コンクリート    | 県内66工場のうち、備前地区2工場、備中地区5工場の計7工場が被災し操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。         |
|     | 骨材・砕石      | 県内19工場のうち、備前地区1工場が被災し操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。                                      |
|     | アスファルト混合物  | 県内28工場のうち、備前地区1工場、備中地区1工場、美作地区1工場の計3工場が被災し操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。 |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働。   |
| 広島県 | 生コンクリート    | 県内93工場のうち、東部地区5工場、西部地区4工場、北部地区1工場の計10工場が被災し操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。                |
|     | 骨材・砕石      | 県内20工場のうち、北部地区1工場が被災し操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。                                      |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働  |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |
| 山口県 | 生コンクリート    | 東部地区の工場のうち、1工場は被災はしておらず稼働はできるが道路事情により出荷できない状況。その他の工場は供給に問題はない。                            |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働。   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働。   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働。   |

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【四国地区】

| 地域           | 資材名称       | 稼働及び供給状況  |
|--------------|------------|---|
| 徳島県<br>(第1報) | 生コンクリート    | 通常通り稼働  |
|              | 骨材・砕石      | 阿波市内の1工場が敷地内の土砂崩れで操業停止中だが、生産設備に被害はなく、今週中に稼働再開の見通し。  |
|              | アスファルト混合物  | 通常通り稼働  |
|              | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |
| 愛媛県          | 生コンクリート    | 県内55社59工場のうち、大洲市内の4社4工場、西予市内の4社5工場については複数の工場が被災したとの情報があるが、確認が取れていない。その他の工場は供給に問題はない。  |
|              | 骨材・砕石      | 県内16社16工場のうち、今治市島嶼部の1社1工場、大洲市内の2社2工場が被災。今治市島嶼部の1社は生産設備に浸水の被害を受け、操業停止となっており、稼働再開は未定。大洲市内の1社は生産設備に被害はなかったが、事務所が浸水の被害を受け、稼働再開は未定。大洲市内のもう1社は事務所・生産設備共に被災(浸水)し操業停止、被害も大きく復旧の目途は立っていない。その他の工場は供給に問題はない。 |
|              | アスファルト混合物  | 大洲市内・西予市内の4社4工場のうち、3社3工場については確認が取れていない。確認できた大洲市内の1社1工場は被害はなかったが、材料供給先の骨材・砕石業者が被災したため骨材が入荷できず、製品を出荷できない状態。愛南町の1社1工場は被災(一部浸水)したが既に復旧作業に入っており、1週間程度で稼働再開できる見込み。その他の工場は供給に問題はない。                      |
|              | コンクリート二次製品 | 大洲市内の3社の工場のうち、2社は確認が取れていないが、確認できた1社は被災(浸水)し、操業停止中で稼働再開は未定。その他の工場は供給に問題はない。  |
| 香川県<br>(第1報) | 生コンクリート    | 通常通り稼働  |
|              | 骨材・砕石      | 県内9社10工場のうち、坂出市内の1工場において敷地内の土砂崩れ被害が発生しているものの、生産設備の被害は無く供給に問題はない。その他の工場も供給に問題はない。  |
|              | アスファルト混合物  | 県内9工場とも生産設備の被害はなく、通常通り稼働している。スト・アスの納入について、岡山、広島方面からの調達に支障が出る可能性がある。   |
|              | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |
| 高知県<br>(第1報) | 生コンクリート    | 香美市内の1工場付近の道路が通行止めになっており、材料供給に支障が発生している。その他の工場は供給に問題はない。  |
|              | 骨材・砕石      | 南国市内の1工場が敷地内の法面が崩落したが、生産設備の被害は無く供給に問題はない。その他の工場は供給に問題はない。   |
|              | アスファルト混合物  | 宿毛市内の1工場が敷地内の土砂崩れにより、電力が遮断されており、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。   |
|              | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働  |

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【関西地区】

| 地域  | 資材名称       | 稼働及び供給状況   |
|-----|------------|--|
| 大阪府 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |
| 京都府 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |
| 滋賀県 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |
| 兵庫県 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 県内23社23工場のうち、朝来市内の砕石1社1工場は被災はしておらず稼働はできるが、原石を運ぶ林道の復旧に3～7日かかる見込み、製品の在庫は2～3日分。その他の工場は供給に問題はない。 |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |
| 奈良県 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【中部地区】

| 地域  | 資材名称       | 稼働及び供給状況 |
|-----|------------|----------|
| 岐阜県 | 生コンクリート    | 通常通り稼働   |
|     | 骨材・砕石      | 通常通り稼働   |
|     | アスファルト混合物  | 通常通り稼働   |
|     | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働   |

## 主要建設資材の供給状況

今回新たに追加した資材は、「資材名称」を赤字で表示しています。

| 地域  | 資材名称                 | 稼働及び供給状況   |
|-----|----------------------|--|
| 西日本 | [軽仮設材]<br>土のう、ブルーシート | 主要メーカーの工場および事業所に被害はない。<br>被災地向けの引き合いの増加が予想されるため、メーカー・販売店では増産や国内在庫を西日本へ移動するなどの対応を開始している。現段階で供給のひっ迫はみられない。 |