

---

第3報 平成30年7月19日

「平成30年7月豪雨」による災害復旧資材供給情報

## 主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

---

このたびの西日本を中心とした記録的な大雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、平成30年7月18日までに収集した情報をもとにとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、被災地域の復旧作業の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

今号で情報を更新した資材は、「稼働及び供給状況」欄を赤字で表示しています。

掲載内容が前号までの情報は、「資材名称」欄にカッコ書きで提供号数を記載しています。

### 【九州地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
福岡県	生コンクリート	浸水による生産設備の故障により出荷停止となっていた久留米市内の1工場が稼働を再開。
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
佐賀県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
鹿児島県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【中国地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
岡山県	生コンクリート	被災した備前地区2工場、備中地区(高梁・総社・真備地区)5工場の計7工場は引き続き操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。
	骨材・砕石	被災した備前地区1工場、備中地区1工場、美作地区1工場の計3工場のうち、備前地区1工場は被災前の50%程度の供給量で稼働を再開したが完全復旧の見込みは未定。備中地区1工場については今月中を目途に復旧予定。美作地区1工場は製造可能であるが、周辺の道路状況により運搬に時間を要する状況。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。
	アスファルト混合物	被災した備前地区1工場は引き続き操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
広島県	生コンクリート	被災した東部地区5工場はすべて復旧し稼働再開、西部地区(東広島・呉)4工場のうち1工場は稼働再開したが残りの3工場は引き続き操業停止中で復旧の目途は未定、北部地区1工場は引き続き操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。
	骨材・砕石	東部地区1工場が被災しており操業停止中、復旧の目途は未定。その他の工場は供給に問題はない。
	アスファルト混合物	被災した北部地区1工場は引き続き操業停止中、今月中を目途に復旧予定。その他の工場は供給に問題はない。
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
山口県	生コンクリート	東部地区のうち、道路事情により出荷できなかった1工場は、道路が復旧し通常通り稼働となった。
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【四国地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
徳島県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石	敷地内の土砂崩れで操業停止中だった阿波市内の1工場が稼働を再開。
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
香川県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石	坂出市内の1工場が敷地内の土砂崩れにより一部の生産設備に被害が発生しているものの、影響は限定的で供給に問題はない。その他の工場も供給に問題はない。
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
愛媛県	生コンクリート	大洲市内の3社3工場、西予市内の1社1工場が被災(浸水)により操業停止中となっており、再開は未定。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。
	骨材・砕石	今治市島嶼部の1社は出荷を一部再開したが、被害の大きい箇所もあり全面再開は未定。大洲市内の2社2工場は浸水の被害により操業停止となっており、再開は未定。
	アスファルト混合物	大洲市内・西予市内の4社4工場のうち、大洲市内の2社2工場が被災(浸水)により操業停止となっており、再開は未定。残りの2社2工場は通常通り稼働しており、地区内における供給は可能な状況。愛南町の1社1工場は被災(一部浸水)したが、復旧作業を終え、稼働を再開。
	コンクリート二次製品	大洲市内の1工場が被災(浸水)により操業停止中となっており、再開は未定。その他の工場は供給に問題がなく、各地区における供給は可能な状況。
高知県	生コンクリート	香美市内の1工場付近の道路の通行止めは解除されたが、大型車での通行は不可となっている。その他の工場は通常通り稼働しており、供給に問題はない。
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	宿毛市内の1工場が敷地内の土砂崩れにより、電力が遮断されていたが復旧し、稼働を再開。
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【関西地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
大阪府	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
京都府	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
滋賀県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
兵庫県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石	朝来市内にある砕石1社1工場への原石を運ぶ林道が復旧し、通常稼働となった。
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
奈良県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

### 【中部地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
岐阜県	生コンクリート (第2報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第2報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給状況

今回新たに追加した資材は、「資材名称」を赤字で表示しています。

地域	資材名称	稼働及び供給状況
西日本	[重仮設材] 仮設鋼材	置場・工場への被害は発生しておらず、通常通り稼働。 道路の陥没や斜面の崩落などの被災に対応するため、道路閉鎖に使用する仮設ガードレールや落石防護柵(H形鋼、鋼矢板)の引合いが出ている。なお、1件ごとの引合い量は10tトラック1～2台程度の小規模なものとなっている模様。 深刻な被害が広域に及んでおり、今後被害の詳細が判明した後、復旧・復興を進める際には、さらに多くの重仮設鋼材が必要になるとみられる。
西日本	[軽仮設材] 土のう、ブルーシート (第2報)	主要メーカーの工場および事業所に被害はない。 被災地向けの引き合いの増加が予想されるため、メーカー・販売店では増産や国内在庫を西日本へ移動するなどの対応を開始している。現段階で供給のひっ迫はみられない。
西日本	針葉樹構造用合板	メーカーの工場・倉庫、販売店各社の倉庫の被害は少なく、供給に問題はない。
西日本	建設機械賃貸料金・ 移動式クレーン作業 料金	岡山県の一部業者の置場でクレーンの浸水被害があるものの、供給に問題はない。