
第1報 平成30年9月11日

「台風第21号」による災害復旧資材供給情報

主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

平成30年9月4日に四国から近畿地方にかけて上陸した台風第21号により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、電話などによる取材により確認を継続しております。

平成30年9月11日午前までに収集した情報をもとに第1報をとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、四国地区については今回の台風による影響はありませんでした。また、大阪および兵庫の生コンクリートプラントの稼働状況については、情報が得られ次第提供させていただきます。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

【関西地区】

| 地域 | 資材名称 | 稼働及び供給状況 |
|-----|------------|---|
| 大阪府 | 生コンクリート | (状況確認中) |
| | 骨材・砕石 | 通常通り稼働 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |
| 京都府 | 生コンクリート | 通常通り稼働 |
| | 骨材・砕石 | 通常通り稼働 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |
| 滋賀県 | 生コンクリート | 通常通り稼働 |
| | 骨材・砕石 | 通常通り稼働 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |
| 兵庫県 | 生コンクリート | (状況確認中) |
| | 骨材・砕石 | 西宮地区において、高潮の影響により複数のヤードで在庫品が海水を被るなどの被害を受けたが、現在は、通常通り稼働し、特に供給に問題はない。 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

【関西地区】

| 地域 | 資材名称 | 稼働及び供給状況 |
|------|------------|----------|
| 奈良県 | 生コンクリート | 通常通り稼働 |
| | 骨材・砕石 | 通常通り稼働 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |
| 和歌山県 | 生コンクリート | 通常通り稼働 |
| | 骨材・砕石 | 通常通り稼働 |
| | アスファルト混合物 | 通常通り稼働 |
| | コンクリート二次製品 | 通常通り稼働 |