## 第2報 2020年7月17日

## 令和2年7月豪雨による災害復旧資材供給情報

# 主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

このたびの令和2年7月豪雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲となられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、2020年7月17日午前までに収集した情報をもとにとりまとめましたので、お知らせいたします。なお、今回の豪雨に関連して局地的に被害が確認された中国地区、四国地区の各県の状況も確認いたしましたが、主要資材のプラントはすべて通常通りの稼働となっています。

引き続き各地で大雨の予想となっており被害が拡大する恐れがあること、また被災 地域の復旧作業の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承 ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/

【問い合わせ先】 一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL: 03-5777-8215 FAX: 03-5777-8230

#### 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。一部に継続確認中の内容も含まれます。なお、土砂崩れ等により輸送面で影響が出ている地区があり、製造・出荷状況が通常時とは異なる場合があります。 ※前号までの状況に変動があった場合は、「稼働及び供給状況」に赤字で表示しています。

- ※掲載内容が前号までの情報は、「資材名称」欄にカッコ書きで提供号数を記載しています。

#### 【九州地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
福岡県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材·砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
佐賀県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材·砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
E 11大 11目	骨材•砕石	諫早地区の1工場が浸水被害と砕石場へのアクセス道路の被災により、稼働停止中。復旧時期は 未定。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。
長崎県	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	大村地区の1工場が浸水被害により稼働停止中のため、在庫品にて対応。稼働再開時期は未定。 ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。
熊本県	生コンクリート	八代地区の1社1工場が浸水被害等により稼働停止中。稼働再開時期は未定。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。水俣・芦北地区の3工場のうち1工場が浸水被害等により稼働停止中。稼働再開時期は未定。他の2工場は稼働中だが原材料の骨材供給元の被災により、当面は工場内の骨材在庫分にて対応。人吉・球磨地区の1社1工場が浸水被害等により稼働停止中。稼働再開時期は未定。(詳細は確認中)
	骨材·砕石	八代地区の稼働停止していた1社1工場は復旧し生産可能だが、道路寸断により出荷は困難。復旧時期は未定。ただし、その他周辺工場からの搬入により、地区内の供給に問題はない。水俣・芦北地区の1社1工場が稼働停止中。稼働再開時期は8月下旬の見込み。 人吉地区では複数の工場が操業停止中。復旧時期は未定。(詳細は確認中)
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

## 【九州地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
大分県	生コンクリート	日田地区の2社2工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開時期は未定。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。 玖珠地区の被災した2工場のうち1工場が稼働再開し、通常通り稼働。1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開時期は未定だが、もう1工場が稼働再開したため地区内の供給に問題はない。
	骨材•砕石	日田地区の1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開時期は2か月程度の見込み。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	日田地区の稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。
宮崎県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材·砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
鹿児島県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材·砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物	大隅地区の稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

## 【関東地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
長野県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材•砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

## 【中部地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
岐阜県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材•砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働