

---

第4報 2024年1月26日

「令和6年能登半島地震」による災害復旧資材供給情報

## 主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

---

このたびの令和6年能登半島地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況や供給状況について、電話などによる取材により確認を継続しております。

第4報として2024年1月26日までに収集した情報をとりまとめましたので、お知らせいたします。

今後も各被災地域の状況確認を継続し、情報が得られ次第、提供させていただきます。

なお、被災地域の復旧作業の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口

[https://www.zai-keicho.or.jp/service/build/disaster\\_recovery/](https://www.zai-keicho.or.jp/service/build/disaster_recovery/)

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

## 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

2024年1月26日9:00時点。継続確認中の内容も含まれます。

※土砂崩れ等による道路通行止めにより、出荷・輸送が通常時とは異なる可能性があります。

※第3報(1月18日付)の「稼働及び供給状況」から変化があった箇所を赤字で表示しています。

### 《石川県》

地域	資材名称	稼働及び供給状況
輪島 (珠洲、能登、 穴水含む)	生コンクリート	全8工場中、 能登町の2工場、穴水町の1工場、珠洲市の1工場は通常通り稼働 その他の能登町の1工場、輪島市の3工場は稼働停止、または確認中
	骨材・砕石 <sup>※1</sup>	全6工場中、 能登町の1工場は稼働再開 その他の輪島市の2工場、珠洲市の1工場、能登町の2工場は稼働停止、または確認中
	再生砕石 <sup>※2</sup>	全4工場中、 穴水町の1工場は稼働中、能登町の1工場は在庫品で供給対応 その他の能登町の2工場は稼働停止中
	アスファルト混合物	全3工場中、 珠洲市の1工場は稼働再開 輪島市の1工場、穴水町の1工場は稼働再開し、新材のみ供給可能
七尾	生コンクリート	全2工場中、 1工場が修繕・点検中 なお、他の1工場は通常通り稼働しており、地域内に供給可能
	骨材・砕石 <sup>※1</sup>	市内1工場(砂生産)は通常通り稼働
	再生砕石 <sup>※2</sup>	全6工場中、 3工場は稼働中 1工場はコンクリート塊の受入停止中 2工場は稼働停止、または確認中
	アスファルト混合物	通常通り稼働
羽咋 (志賀、中能登、 宝達志水含む)	生コンクリート	志賀町で稼働停止していた2工場が復旧し現在は通常通り稼働 これにより地域内の全工場が通常稼働となった。
	骨材・砕石 <sup>※1</sup>	全4工場中、 中能登町の1工場、宝達志水町の1工場、志賀町の1工場(砂生産)は通常通り稼働 中能登町の1工場(砂生産)は在庫品で供給対応しているが、来週より稼働再開見込み
	再生砕石 <sup>※2</sup>	全3工場中、 羽咋市の1工場は稼働中 志賀町の2工場は稼働停止、または確認中
	アスファルト混合物	通常通り稼働
上記以外	生コンクリート	
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	

※1: 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、志賀町における復旧用の砕石は、白山市から中継地である七尾市に輸送され、徳田大津IC付近に設けられた集積場より主として供給されている。また、上記5地区に七尾市、羽咋市を加えた7地区では、富山県呉西地区からも復旧用の砕石が供給されている。

※2: 再生砕石はRC-40。なお、工場の稼働状況に関わらず、建設副産物の受入れ可否や在庫の有無は流動的であるため、留意が必要。

#### 《供給プラントの稼働状況について》

当会では、石川県内の生コンクリートとアスファルト混合物の供給プラントの稼働状況を、建設総合ポータルサイト「けんせつPlaza」の工場検索(プラントマップ)で公表しています。

下記のリンク、または右記QRコードからご参照下さい。

【けんせつPlaza 工場検索(石川県)】 <https://www.kensetsu-plaza.com/plant/map/17?ishikawa>



《石川県》

地域	資材名称	稼働及び供給状況
石川県	コンクリート二次製品	全10工場中、七尾市の1工場が修繕・点検中で、来週より稼働再開見込み その他の工場は通常通り稼働しており、稼働停止工場の代替供給はコンクリート二次製品協会員で供給可能
石川県	セメント	県内の一部のサービスステーション(出荷拠点)において、港湾施設等の被災により船舶での受入が困難となっていることから、通常の出荷状況ではないが、近隣サービスステーションからの陸上輸送等により地域内への供給は維持されている

《富山県》

地域	資材名称	稼働及び供給状況
富山県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

《新潟県》

地域	資材名称	稼働及び供給状況
新潟県	生コンクリート	三条地区で8工場中1工場でセメントサイロ被災のため、1日当たりの出荷量を制限中 なお、周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に支障は無い
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

《福井県》

地域	資材名称	稼働及び供給状況
福井県	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

## 主要建設資材の供給状況

地域	資材名称	稼働及び供給状況
北陸	[鉄鋼製品] 異形棒鋼	工場に深刻な被害は発生しておらず、供給に問題はない
北陸	[重仮設材] 仮設鋼材	仮道用途の敷鉄板の需要が増加しており、供給にややひっ迫傾向がみられる
北陸	[軽仮設材] 土のう、ブルーシート	主要メーカーの倉庫および事業所に深刻な被害は発生しておらず、供給に問題はない 被災地向けの引き合いが増加しているが、現段階で供給のひっ迫はみられない 寸断されている道路が広域に及んでおり、資材の搬入が課題となっている模様
北陸	建設機械賃貸料金・ 移動式クレーン作業 料金	置場に深刻な被害は発生しておらず、供給に問題はない 現時点では小型バックホウの引合いが出ている 寸断されている道路が広域に及んでおり、資機材の搬入が課題となっている模様
北陸	針葉樹構造用合板・ 型枠用合板	工場や倉庫に深刻な被害は発生しておらず、供給に問題はない