


台風 10 号によるプラントへの被災状況（岩手県・第一報）

8 月 30 日に岩手県に上陸した台風 10 号の影響について、当会にて独自の確認を行ったところ、岩手県内の地場製品（生コン、骨材、合材）のプラントにつきまして、下記の被災状況が確認出来ました。

<生コンクリート>

岩泉町内と遠野市内の生コンクリートプラント 3 工場が被災し、出荷困難な状況となっているとの情報がありました。以下の状況は、プラントへ直接の連絡がとれないため、岩手県沿岸生コンクリート協同組合へ確認した内容です。



（協同組合ヒアリングによる被災状況）

地図内番号 35.小野新建設(株) 岩泉生コンクリート工場・・・1mの浸水

地図内番号 36. 小野新建設(株) 岩泉生コンクリート第 2 工場・・・2.5mの浸水

地図内番号 37.(有)宮守生コン・・・機器类等工場施設の浸水

・岩泉の 2 工場については、工場敷地内への浸水により、機器类等の工場施設はもとよりアジテータ車の一部も水没しているなど、復旧の見込みは現時点でたっていないとのこと。また、同工場は、宮古地区の復興工事向けへもかなりの量を出荷していますが、その代替え出荷については既に宮古市内のプラントとの協議を行っている模様です。

<骨材>

宮古市を流れる閉伊川沿いおよび、岩泉町を流れる小本川沿いのプラントが軒並み水没により工場施設（特に電気系統）に影響が出て、操業不能となっております。在庫の出荷により納入対応しているプラントもあるものの、ダンプの一部も水没しており、納入対応には苦慮している模様です。

現時点で操業不能となっているプラントは以下の通りです。

【碎石】

1. 小野新建設(株) (岩泉町)
上記生コンの35番プラントと隣接のプラント
2. 陸中建設(株) 花原市工場 (宮古市)
3. 陸中建設(株) 崎山碎石場 (宮古市)

【砂利】

4. 小本砂利販売(有) (岩泉町)
5. 新興砂利(株) (宮古市)
6. (株)伊藤礦業所 (宮古市)



<合材>

日本アスファルト合材協会 東北連合会のヒアリングによると、岩手県内の合材プラントは、現在のところ被災は無い模様です。

○「今後、必要に応じて情報提供を行います。」

お問い合わせ先 一般財団法人 経済調査会 土木第一部
TEL 03-5777-8215 FAX 03-5777-8230
一般財団法人 経済調査会 東北支部
TEL 022-222-0629 FAX 022-264-3086