
第4報 2020年9月16日

令和2年7月豪雨による災害復旧資材供給情報

主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

このたびの令和2年7月豪雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、2020年9月16日までに収集した情報をもとにとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、被災地域の復旧作業の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

主要建設資材の供給プラントの稼働状況について、当会が電話などによる取材により確認した概況は以下のとおりです。

※前号までの状況に変動があった場合は、「稼働及び供給状況」に赤字で表示しています。

※掲載内容が前号までの情報は、「資材名称」欄にカッコ書きで提供号数を記載しています。

【九州地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
福岡県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
佐賀県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
長崎県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石	諫早地区の1工場が浸水被害と砕石場へのアクセス道路の被災により稼働停止中。現在は在庫品にて対応。復旧時期は未定。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	大村地区で浸水被害により稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。
熊本県	生コンクリート	八代地区の1社1工場が浸水被害等により稼働停止中。稼働再開時期は10月下旬の見込み。ただし、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。 人吉・球磨地区で浸水被害等により稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。これにより域内全工場通常稼働となった。
	骨材・砕石	水俣・芦北地区の被災した1社1工場が稼働停止中。稼働再開時期は9月末の見込み。現状、在庫品での出荷対応可能。道路用砕石など一部品目について、地区内での供給にやや懸念があるが、現時点で需要が本格化しておらず需給にひっ迫はみられない。 人吉・球磨地区で浸水被害等により稼働停止していた3社3工場のうち1社1工場が9月に稼働再開。その他2社2工場の復旧時期は未定。仮設住宅関連工事向けに再生砕石などの引き合いが増えており需給はややひっ迫している。その他製品は、現時点で需要が本格化しておらず需給にひっ迫はみられない。
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

主要建設資材の供給プラントの稼働状況

【九州地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
大分県	生コンクリート	日田地区で浸水被害により稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。これにより域内全工場通常稼働となった。 玖珠地区で1工場が浸水被害により稼働停止中。稼働再開時期は未定だが、その他周辺工場は通常通り稼働しており、地区内の供給に問題はない。 由布地区で道路事情により出荷停止していた1工場が8月末に復旧し、出荷を再開。現在は通常通り稼働。
	骨材・砕石	日田地区で浸水被害により稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第2報)	通常通り稼働
宮崎県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第1報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働
鹿児島県	生コンクリート (第1報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第1報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第2報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品 (第1報)	通常通り稼働

【東北地区】

地域	資材名称	稼働及び供給状況
山形県	生コンクリート (第3報)	通常通り稼働
	骨材・砕石 (第3報)	通常通り稼働
	アスファルト混合物 (第3報)	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	河北町内で浸水被害により稼働停止していた1工場が復旧し、現在は通常通り稼働。