
第1報 平成30年9月11日

平成30年北海道胆振東部地震による災害復旧資材供給情報

主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

平成30年北海道胆振東部地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられた方々のご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、電話などによる取材により確認を継続しております。

平成30年9月11日までに収集した情報をもとに第1報をとりまとめましたので、お知らせいたします。

なお、札幌地区（石狩・空知管内）、室蘭地区（胆振・日高管内）においては燃料不足や出荷の集中により輸送車両の確保が難しい状況が散見されます。そのため、納期遅れや新規受注が困難な資材が発生する可能性があります。

また、今後、計画停電が実施された場合は、全ての資材で供給力が低下する可能性があります。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口 <https://www.zai-keicho.or.jp/fukkyu/>

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

主要建設資材の供給プラントの稼働状況(第1報)

北海道内の主要建設資材製造プラントの稼働状況について、当会が電話等により独自の確認を行った概況は以下の通りです。

地域	資材名称	稼働及び供給状況
札幌地区 (石狩・空知管内)	生コンクリート	札幌地区の一部工場が被災したとの情報あり。詳細確認中。 なお、大半の工場は稼働しており、供給に問題はない模様。
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
小樽地区 (後志管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
函館地区 (渡島・檜山管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
室蘭地区 (胆振・日高管内)	生コンクリート	鶴川地区の1社1工場が製造設備被災のため操業停止中。その他の工場は通常通り稼働。
	骨材・砕石	厚真町内の再生骨材2工場については確認が取れていない。その他の工場は通常通り稼働。
	アスファルト混合物	管内12工場のうち、新ひだか町、浦河町の2工場については確認が取れていない。その他の工場は通常通り稼働。
	コンクリート二次製品	厚真、鶴川、追分地区の3社3工場が製造設備が被災し操業停止中。また、在庫製品(法留ブロック、根固ブロック、連接ブロック、波返しブロック等)についても被害が生じており出荷停止中。現在、被災状況を確認中だが、状況によっては生産停止が長期化する可能性がある。
旭川地区 (上川管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働

主要建設資材の供給プラントの稼働状況(第1報)

地域	資材名称	稼働及び供給状況
留萌地区 (留萌管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
稚内地区 (宗谷管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
網走地区 (オホーツク管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
帯広地区 (十勝管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働
釧路地区 (釧路・根室管内)	生コンクリート	通常通り稼働
	骨材・砕石	通常通り稼働
	アスファルト混合物	通常通り稼働
	コンクリート二次製品	通常通り稼働