

台風 10 号によるプラントへの被災状況（北海道・第一報）

台風 10 号の影響について、当会にて独自の確認を行ったところ、北海道内の地場製品（生コン、骨材、合材）のプラントにつきまして、下記の被災状況が確認出来ました。

<日高地区>

三石生コンクリート工業(株) 清島工場（日高町字清島 9 1 番地 2）

プラントへ直接の連絡がとれないため、日高生コンクリート協同組合へ確認した内容です。

- ・高波による浸水被害。（腰高の床上浸水）
- ・プラントは休止中で、復旧には半月～ひと月かかる見込み。

上記以外では、現時点で北海道内の生コンクリートプラントへの直接の被災情報は確認されておらず、出荷体制にも影響はない模様です。

なお、今回の台風被害が特に大きかった十勝地区と上川地区については、管内の主要建設資材のプラントの被災状況を確認いたしました。

<十勝地区>

【生コンクリート】

下記の各組合において被害発生の情報はありません。

- ・十勝地方生コンクリート協同組合
- ・西十勝生コンクリート協同組合
- ・北東十勝生コンクリート協同組合
- ・南十勝生コンクリート協同組合

【骨材】

- ・十勝骨材共販協同組合

①幕別町の「斉藤砂利工業」のプラント 2 箇所の内 1 箇所が約 3 m 浸水。排水に 1 週間程度の見通しだが復旧は未定。

②本別町の「本別砕石工業」のプラントが浸水。仮復旧済で出荷は可能。

- ・十勝再生骨材販売協同組合
被害発生の情報はありません。

【アスファルト混合物】

- ・北海道舗装事業協会
十勝管内プラントの被害発生の情報はありません。

<上川地区>

【生コンクリート】

下記の各組合において被害発生の情報はありません。

- ・上川北部生コンクリート協同組合
- ・旭川地方生コンクリート協同組合
- ・上川中部生コンクリート協同組合
- ・富良野生コンクリート協同組合

【骨材】

各地区主要製造プラントへのヒアリングによる被災状況です。

下記の各地区において、被害発生の情報はありません。

中川地区、音威子府地区、美深地区、名寄地区、士別地区、旭川地区、美瑛地区、富良野地区

【アスファルト混合物】

- ・北海道舗装事業協会

上川管内プラントの被害発生の情報はありません。

【その他】

- ・河川の氾濫により冠水被害が発生した富良野地区では、災害復旧資材で、岩砕、路盤材の需要が見込まれますが、必要量によっては在庫量や生産能力を超えることが予想され、供給に影響がでる可能性が懸念されています。

※以上が現時点での全道の生コン工場、及び十勝、上川地区の被災状況です。

○「今後、必要に応じて情報提供を行います。」

お問い合わせ先 一般財団法人 経済調査会 土木第一部
TEL 03-5777-8215 FAX 03-5777-8230
一般財団法人 経済調査会 北海道支部
TEL011-241-9491 FAX011-241-2346