
第3報 2024年10月9日

令和6年9月20日からの大雨による災害復旧資材供給情報

主要建設資材の供給情報



一般財団法人 経済調査会

このたびの令和6年9月20日からの大雨により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。

当会では、被災地域における主要資材の供給プラント・工場の稼働状況について、電話などによる取材により確認を継続しております。

第3報として2024年10月8日までに収集した情報をとりまとめましたので、お知らせいたします。

今後も各被災地域の状況確認を継続し、情報が得られ次第、公表して参ります。

なお、被災地域の復旧作業等の進捗により、当情報が最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

調査にご協力頂きました関係各位に感謝申し上げますとともに、当資材供給情報が被災地の復旧に向けた一助となれば幸いです。

※災害復旧資材の供給情報提供窓口

https://www.zai-keicho.or.jp/service/build/disaster_recovery/

【問い合わせ先】

一般財団法人 経済調査会

土木第一部

TEL : 03-5777-8215 FAX : 03-5777-8230

令和6年9月20日からの大雨 主要建設資材の供給プラントの稼働状況

※令和6年9月20日からの大雨災害復旧資材情報第2報の稼働状況から変化があった箇所を赤字で表示しています。
令和6年能登半島地震災害復旧資材情報第13報とあわせてご参照ください。

【2024年10月8日 現在】

生コンクリート			
プラント稼働状況			
工場所在地	工場数	左記のうち稼働数	備考
輪島	3	2	※国道249号中屋トンネル通行止めの影響により、輪島市中心部には主として穴水地区から供給されている
珠洲	1	1	
能登	3	3	大雨の影響により、1工場がJIS規格の出荷を見合わせていたが、JIS規格を含めた出荷を再開
穴水	1	1	
七尾	2	2	
羽咋	1	1	
志賀	2	2	
宝達志水	1	1	
・上記以外の地域は通常通り稼働			
骨材・砕石			
プラント稼働状況			
工場所在地	工場数	左記のうち稼働数	備考
輪島	2	1	大雨の影響により、1工場が土砂流入で稼働停止
珠洲	1	0	地震の影響で稼働停止中の工場はオペレータ手配のめどが立っていない
能登	4	2	・稼働工場のうち、1工場は移動式破砕機による供給 ・地震の影響により、稼働停止中の1工場は近日中に出荷を再開の見込み
七尾	1	1	
志賀	1	1	
中能登	2	2	
宝達志水	1	1	
・上記以外の地域は通常通り稼働 ・能登方面へのクラッシュランは、石川県白山地区および富山県呉西地区からの供給もみられる			

再生砕石

プラント稼働状況

工場所在地	工場数	左記のうち稼働数	備考
能登	3	2	稼働工場においても在庫は低水準 また、工場の稼働状況に関わらず、建設副産物の受入れ可否や在庫の有無は流動的であるため、留意が必要
穴水	1	1	
七尾	6	5	
羽咋	1	1	
志賀	2	2	

- ・上記以外の地域は通常通り稼働
- ・能登方面への再生クラッシュランは、富山県からの海上輸送(魚津港から飯田港)、新潟県からの海上輸送(寺泊港から姫川港を経由して飯田港)による供給もみられる

アスファルト混合物

プラント稼働状況

工場所在地	工場数	左記のうち稼働数	備考
輪島	1	1	
珠洲	1	1	大雨の影響により、周辺道路の通行止めで稼働停止していた工場は、周辺道路が一部通行可能となり出荷を再開
穴水	1	1	
七尾	1	1	
羽咋	1	1	

上記以外の地域は通常通り稼働